TAV 2

ACER Servizio Servizio Tecnico	1978 049
Progettista: I.A.C.P. BRINDISI	
Collaboratori:	
Responsabile Servizio:	
Responsabile Sottoservizio:	
Responsabile Ufficio:	
Responsabile Gruppo:	
Responsabile Sezione:	
Responsabile Unità Operativa:	
Responsabile Procedimento:	
Direttore Lavori:	
Direttore Operativo:	
Ispettore di Cantiere:	
Impresa:	

TIPO 1

strutture in c.a.

cemento '600 - ferro omogeneo

architravi p. rialzato

strutture primo piano
solaio h=21, 16+5 L=33

trave T1 - architrave Bo

trave T2 - architrave Co

trave T3 - architrave Do

sez.a

sez.c

sez.d

architrave Ao

sez.z-z

sez.b e particolare balcone

N.B. IN CORRISPONDENZA DEL PARAPETTO IL CALCESTRUZZO IL GHIAIO VA MESSO DA MEZZO

architravi primo piano

strutture terrazza
terrazza h= 21, 16+5 L=33

sez.y-y

architravi A_1 - A_2

sez.x-x e part. pensilina

architrave A_3

sez.e

sez.f

sez.g

trave T_4 e architravi C_1

trave T_5

strutture coperto