

FASANO

15/11/1982

Spett.le

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

(B R I N D I S I)

OGGETTO: ASILO NIDO in Fasano, Zona 167.

Visita ispettiva.

Facendo riferimento alla Vs lettera del 2 settembre scorso, in cui in seguito a sopralluogo da Voi effettuato ordinavate delle opere necessarie per poter rilasciare il Nulla Osta di agibilità. Con la presente vi avverto di aver eseguito quanto ordinato. In attesa di una V. visita, Vi invio distinti saluti.

(N.B. allego fotocopia ricevuta Versamento postale per visita ispettiva)





VIA S. VITO - Km. 890 - Tel. 0831/965372
72012 CAROVIGNO (BR)

li 20 Gennaio 1982

VERBALE DI COLLAUDO SERBATOIO METALLICO

L'anno millenovecento ottantadue il giorno 5 del mese di gennaio

S. Vito Km 890
presso la mia Officina sita in via ~~Rossini di Spoltore~~ è stato collaudato un serbatoio in lamiera metallica avente le seguenti caratteristiche:

spessore lamiera mm. 2,5 spessori fondi mm. 2,5 lunghezza mt. 2,50
diam. mt. 1,22 capacità mc. 3

Il passo d'uomo e a chiusura ermetica.

Il serbatoio è stato sottoposto a pressione di prova di Kg/cmq. 1 risultando perfettamente stagno.

Si dichiara, pertanto, che il serbatoio può essere impegnato per contenere liquidi della categoria A - B - C di cui al D. M. 31 - 7 - 1934.

OFF. LOFINO ANTONIO
Via Petrarca, 25
0831/965372
10-5-16

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISIUFFICIO Prevenzione
Prot. N. 870/10447 Allegati

Brindisi, 2 settembre 1982

Al la Ditta SARDELLA F.CO
FASANO

e, p.c. Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

FASANO

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Asilo Nido sito in Fasano, Zona 167.-
Prescrizioni.-

A seguito di sopralluogo eseguito da un tecnico di questo Comando ai fini del rilascio del certificato di Prevenzione Incendi e Nulla Osta di agibilità si comunica che al momento non risulta possibile procedere a quanto sopra fino a quando non saranno ottemperate le seguenti prescrizioni:

LOCALE CALDAIA

- 1) Installare sulla Tubazione di adduzione del combustibile, all'esterno del locale, una valvola tipo solenoide o pneumatica per l'intercettazione del flusso del combustibile in caso di mancato funzionamento del bruciatore;
- 2) Tutti i circuiti elettrici devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all'esterno del locale;
- 3) Alla base della canna fumaria si dovrà creare inoltre uno sportellino per la raccolta della fuliggine;
- 4) Installare un estintore da Kg. 6 a polvere.

STRUTTURA DESTINATA AD ASILO NIDO

- 1) Il numero delle uscite di cui è dotata la struttura sono sufficienti tenuto conto del max affollamento ipotizzabile, comunque gli infissi delle porte di comunicazione con l'esterno dovranno aprirsi nel senso dell'uscita;
- 2) Quale impianto antincendio si dovranno installare n. 2 Bocche da incendio del tipo UNI-45 munite di manichetta lunga 20 mt. e lancia già predisposta, il tutto in apposita cassetta a muro.

La portata di queste B.I. sarà di 200 lt/min. e la pressione minima di 2 atm., e saranno così ubicate: una in prossimità dell'ingresso principale e l'altra in vicinanza di uscita diametralmente opposta all'incirca all'ingresso principale.

A lavori ultimati, dovrà essere richiesto a questo Comando il collaudo per il rilascio del prescritto certificato di Prevenzione Incendi.-



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Francesco ARDITO)

/cor